

質問書に対する回答書

委 託 業 務 名	南部浄化センター洗煙排水汚泥収集運搬及び処分業務委託
-----------	----------------------------

質問事項	本市回答欄
1. 水銀濃度に関して 現状汚泥は洗煙排水調整槽内に滞留している状態と認識しているが、仕様書 4 には水銀濃度 25mg/kg 程度と記載されている。 この水銀濃度は貴市での分析に基づいたものと理解しているが、大幅に超過する可能性はあるか。 また、貴市での分析結果において、最大の水銀濃度は何 mg/kg 程度であったか。 2. 契約の見直しについて 洗煙排水調整槽内から汚泥を取り出し分析した結果、万が一水銀濃度が 25mg/kg 程度を大幅に上回る水銀が検出された場合は契約の見直しは可能か。 また、水銀濃度次第では入札参加した際に組んだ共同企業体において処理できない場合も考えられるが、その場合は処分会社の追加、費用の見直しは可能か。	1. 本市の分析結果における最大水銀濃度は 21mg/kg です。そのため大幅に超過することは想定していません。 2. 想定を大幅に超過する水銀が検出された場合は、協議の対象とします。