

水安全計画資料集02 各配水区で独自に考慮すべき項目

水源～取水・浄水場～給水栓及び発生箇所別の危害原因となる事象半径 1 kmにて検証

●環境（道路、施設等）

配水区名	考慮すべき環境
健軍・秋田配水区	主要道路（九州自動車道、東バイパス、動物園通り、六嘉秋津新町線、小池竜田線）江津湖、秋津川、木山川、庄口川、動植物園、東部浄化センター、秋津浄化センター、東部環境工場、陸上自衛隊健軍駐屯地、排水機場、田畑、その他
高遊原・小山山配水区	主要道路（九州自動車道、小池竜田線、益城菊陽線、熊本空港線）、秋津川、木山川、東部浄化センター、秋津浄化センター、東部環境工場、陸上自衛隊健軍駐屯地、空港、運動公園汚水処理場、熊本県果実連、熊本乳業、前田道路、東亜道路、カネムラエコワークス、田畑、その他
立田山配水区	主要道路（3号線、四方寄熊本線、飛田バイパス、熊本 菊鹿線）、坪井川、白川、北部浄化センター、合志市須屋浄化センター、陸上自衛隊北熊本駐屯地、KMバイオロジクス、弘乳舎、九州電機工業、田畑、その他
岩倉山配水区	主要道路（九州自動車道、熊本大津線、楠中央通り）、堀川、黒石原演習場、陸上自衛隊北熊本駐屯地、星山商店、田畑、牧場、その他
徳王配水区	主要道路（国道3号線、四方寄熊本線、飛田バイパス）、坪井川、北部浄化センター、合志市須屋浄化センター、陸上自衛隊北熊本駐屯地、KMバイオ、弘乳舎、九州電機工業、田畑、その他
万日山配水区	主要道路（西廻りバイパス）、熊本地方卸売市場、井芹川、田畑、山林、その他
城山配水区	主要道路（熊本高森線）、坪井川、白川、中部浄化センター、西部環境工場、三協油脂、田畑、その他
川尻配水区	主要道路（国道3号線）、木部川、緑川、南部浄化センター、瑞鷹、コープ食品、ルネサス、田畑、その他
和泉配水区	主要道路（小天下硯川線）、井芹川、西浦川、扇田環境センター、フードパル、アクト・フォーアース、山林、田畑、その他
改寄配水区	主要道路（国道3号線、九州自動車道、大津植木線）、中山商店、前田クリーンセンター、北部産廃、オーエス収集センター、熊本輸送団地協同組合、シグマ工業団地、山林、田畑、その他
鶴羽田配水区	主要道路（国道3号線、飛田バイパス）、坪井川、北部浄化センター、合志市須屋浄化センター、大建工業、西川印刷、山林、田畑、その他
西梶尾配水区	主要道路（国道3号線）、北部浄化センター、大建工業、大東商事、三大理研工業、北部町工業団地、フドーダイ合同工業、山林、田畑、その他
河内配水区	主要道路（国道501号線、植木河内港線、熊本玉名線）、有明海、河内川、天水湖、鶏牧場、山林、田畑、その他
南部配水区	主要道路（国道3号線、熊本嘉島線、田迎木原線、走潟廻江線、千町廻江線、川尻宇土線、宇土甲佐線）、J R、加勢川、緑川、浜戸川、安永川、潤川、木原川、宇土八水、排水機場、水路、南部浄化センター、ルネサス、瑞鷹、コープ食品工業、熊本メタル工業団地、山林、田畑、その他

舞原配水区	主要道路（九州自動車道、国道266号、宇土甲佐線、田迎木原線、今吉野甲佐線、千町廻江線、城南地区農免道路、宇城北部地域広域農道）、緑川、浜戸川、仁子川、メタル工業団地、城南町浄化センター、城南養鶏、塚原藤山地区農業集落排水処理施設、養豚場、種畜農場、酪農団地、美少年酒造、アイシン九州、生源寺コンクリート工業、県中央家畜保健衛生所、肥後生コン、日豊食品、五木食品、水路、山林、田畑、ピニールハウス暖房用重油、その他
一木配水区	主要道路（国道3号線、国道208号線、大津植木線）、豊田川、リョーユーパーン、九州オークラ、山田青果、平田機工、新九州運輸、石膏ボード廃土処分場、前田環境クリーン産業廃棄物処分場、水路、山林、田畑、その他
山本配水区	主要道路（九州自動車道、国道3号線、田底鹿本線）、豊田川、宮原川、合志川、グリーンセンターくまもと、中九州コンクリート、井関植木製作所、寺田生コン、共宝クリーン、ホープ再油産業、森田ファーム、九州森紙業、九州生鮮、田底中部地区排水処理施設、産廃埋立処分場、水路、山林、田畑、その他
木留配水区	J R、主要道路（玉名植木線、植木河内港線、熊本田原坂線）、神ノ木坂、水路、山林、田畑、その他
熊本市工業用水道地区配水区	浜戸川、栗山牧場、鰐瀬・陣内地区農業集落排水処理施設、城南養鶏場、水路、山林、田畑、その他

●その他（実績等）

配水区名	考慮すべき実績
和泉配水区	寒波による漏水又は水栓からの水の出っぱなし等による、配水池低下等の実績がある。
改寄配水区	寒波による漏水又は水栓からの水の出っぱなし等による、配水池低下等の実績がある。
鶴羽田配水区	寒波による漏水又は水栓からの水の出っぱなし等による、配水池低下等の実績がある。
西梶尾配水区	寒波による漏水又は水栓からの水の出っぱなし等による、配水池低下等の実績がある。
飛田配水区	寒波による漏水又は水栓からの水の出っぱなし等による、配水池低下等の実績がある。
河内配水区	寒波による漏水又は水栓からの水の出っぱなし等による、配水池低下等の実績がある。 （上松尾1・2、平山、川床、追分、岳、大多尾、野出、焼野、尾跡、東門寺）
南部配水区	寒波による漏水又は水栓からの水の出っぱなし等による、配水池低下等の実績がある。 （小岩瀬、新、榎津、平原、木原、志々水、下園方面） 簡易水道からの移管施設の老朽化（赤見、高、碓） 鴈回山公園のみの給水専用施設のため、残塩確保が困難（新）
城南配水区	寒波による漏水又は水栓からの水の出っぱなし等による、配水池低下等の実績がある。 （中央、築地上村）
山本配水区	寒波による漏水又は水栓からの水の出っぱなし等による、配水池低下等の実績がある。 （西宮原）
熊本市工業用水道地区配水区	寒波による漏水又は水栓からの水の出っぱなし等による、配水池低下等の実績がある。