

第3章

浄水検査

1 浄水検査概要

浄水の検査は、以下に示す水源地・配水池等29箇所の浄水について、水質基準項目、水質管理目標設定項目及び独自項目の検査を年4回実施した。

また、浄水に基準はないが、参考のため水質基準値及び水質管理目標値欄を作成した。

施設名称	所在地	施設名称	所在地
① 川尻水源地	南区元三町1丁目	⑩ 白浜水源地	西区河内町白浜
② 城山水源地	西区上代10丁目	⑪ 川床配水池	西区河内町野出
③ 池上水源地	西区池上町	⑫ 岳加圧ポンプ所	西区河内町野出
④ 八景水谷水源地	北区八景水谷1丁目	⑬ 南部送水場	南区富合町釈迦堂
⑤ 一本木水源地	北区飛田4丁目	⑭ 新浄水場	南区富合町木原
⑥ 山室水源地	北区山室6丁目	⑮ 高水源地	南城区南町高
⑦ 健軍水源地	東区水源1丁目	⑯ 舞原配水場	南城区南町舞原
⑧ 沼山津水源地	東区秋津町沼山津	⑰ 沈目水源地	南城区南町沈目
⑨ 秋田水源地	東区秋津町秋田	⑱ 本鰐瀬水源地	南城区南町鰐瀬
⑩ 託麻水源地	東区小山5丁目	⑲ 一木第1水源地・ 一木配水場	北区植木町一木
⑪ 麻生田水源地	北区麻生田5丁目	⑳ 大塚配水池	北区植木町正清
⑫ 亀井水源地	北区清水亀井町	㉑ 西宮原水源地・ 配水池	北区植木町宮原
⑬ 西梶尾水源地	北区西梶尾町	㉒ 山本配水場	北区植木町内
⑭ 改寄水源地	北区改寄町	㉓ 木留配水池	北区植木町木留
⑮ 鶴羽田水源地	北区鶴羽田2丁目		

※ 高水源地、山本配水場及び木留配水池は、2023年2月13日の検査において一部の検査項目を外部委託しているため、報告下限値が異なる。

